
















D) 新耐震基準ができる前に建築していたため、耐震診断をしたが、耐震補強工事の必要がなかった学校

学校名	太田中	岩根小
建築年月	S54.3～	S56.8～
高齢者や障がい者にやさしくないところ 写真掲載	 	 
スロープ	×	○
スロープに手すり	×	△片側のみあり
洋式トイレ	×	△和・洋
多機能トイレ	×	×

今回、調査しなかった避難所

- 公民館
- 市民体育館
- 学校
 - ・木更津東高等学校
 - ・木更津高等学校
 - ・拓殖大学紅陵高等学校
 - ・志学館中等部・高等部
 - ・木更津工業高等専門学校
 - ・木更津総合高等学校
 - ・清和大学短期大学部

E) 新耐震基準に適合しているため、耐震診断はしていない学校

学校名	畑沢中	八幡台小	岩根西中	波岡中	清川中	鎌足中	西清小	真舟小
建築年月	S57.2～	S58.3～	S59.2～	S60.2～	S61.1～	S61.1～	S62.3～	H26.2～
高齢者や障がい者にやさしくないところ 写真掲載	 	 	 	 	 	 	 	
スロープ	○	渡り廊下利用	○	×	×	×	×	○
スロープに手すり	×	×	×	×	×	×	×	○
洋式トイレ	△和・洋	×	×	×	×	×	△校舎に洋式	○
多機能トイレ	×	×	×	×	×	×	△校舎にあり	○